

Bruksanvisning for fresemaskin

ID D05958

Versjon 2.04
Gyldig fra 09.01.2024
Utarbeider Egil Larsen
Godkjent Trine Kristensen
Side 1 av 2

Sikkerhetsopplæring: Alle som bruker fresemaskinene skal ha kvittert for gjennomgått risikovurdering og sikkerhetsopplæring og dermed kjenne til farer og nødstoppfunksjoner. Ingen andre har tillatelse til å bruke maskinen og skal vises bort.

- 1. Bruk pålagt verneutstyr: Vernebriller, arbeidstøy av ikke –brennbar type (ikke nylon) og vernesko. Smykker og langt hår skal sikres mot å komme i kontakt med bevegelige deler.**
- 2. Test alltid om nødstoppbryter fungerer og si fra til læreren hvis ikke.**
- 3. Ta aldri borti roterende freseverktøy eller spindel.**
- 4. Sørg alltid for stødig oppspenning av arbeidsstykket**
- 5. Vær ekstra påpasselig med at festebolter til maskinstikke /deleapparat er skikkelig tiltrukket og av rett dimensjon.**
- 6. Vær særlig oppmerksom når du bruker ilgang.**
- 7. Det skal ikke gå an å starte maskinen uten at vernedekselet er i stengeposisjon foran spindelen. Det kan skje at endrebryteren har forskjøvet seg slik at maskinen kan startes uten verneskjermen. Ta da kontakt med læreren din og rett på dette.**
- 8. Bruk alltid optimal mating og skjærehastighet.**
- 9. CNC-styrte fresemaskiner skal KUN brukes av elever som har fått opplæring i å bruke dem.**
- 10. Sprut aldri skjærevæske på noen, -det kan skade øynene og er uakseptabel oppførsel på verkstedet.**
- 11. Sørg alltid for riktig oppspenning av pinnefreser og horisontaldorer. Tørk alltid ren spennflater .**
- 12. Avslutt alltid jobben med å koste ren maskinen og smøre glideflatene.**

